

境界点計算簿

器械点 FT122      器械高= 1.500      後視方向角= 101 56 6      基準標高= 1 006.1      縮尺係数= 0.999920  
平均ポイント高= 44.1      座標系= 8

視準点	水 平 角 °	高 度 角 °	目標高 m	斜距離 m	X m	Y m	H m	測点名
FT123	0 0 0				-46 631.517	-40 088.612		FT122
FI25	124 57 30	-31 5 0	0.000	1.852	-46 632.601	-40 089.770		FI25
FI26	62 15 40	2 14 20	0.000	8.643	-46 639.825	-40 086.260		FI26
FM4	56 53 0	5 28 30	0.000	23.234	-46 653.077	-40 080.257		FM4
FP27	56 46 10	5 27 10	0.000	25.119	-46 654.809	-40 079.533		FP27
FP28	52 6 40	6 30 30	0.000	45.594	-46 672.239	-40 068.791		FP28
FP121	21 5 40	-9 32 10	0.000	34.824	-46 650.232	-40 059.826		FP121
FP122	19 54 50	-9 45 40	0.000	33.779	-46 649.079	-40 060.341		FP122
FI24	222 45 0	-12 18 0	0.000	11.699	-46 622.192	-40 095.218		FI24

境界点計算簿

器械点 FT123      器械高= 1.500      後視方向角= 127 56 12      基準標高= 996.4      縮尺係数= 0.999920  
平均ポイント高= 44.1      座標系= 8

視準点	水 平 角 °	高 度 角 °	目標高 m	斜距離 m	X m	Y m	H m	測点名
FT124	0 0 0				-46 643.253	-40 033.089		FT123
FP117	105 25 10	-28 59 50	0.000	1.677	-46 644.128	-40 034.266		FP117
FP118	151 40 40	-34 30 10	0.000	1.978	-46 642.981	-40 034.696		FP118
FP120	125 26 10	-5 52 30	0.000	12.459	-46 646.798	-40 044.961		FP120
FM1	126 40 0	3 53 20	0.000	20.789	-46 648.758	-40 053.081		FM1
FM13	158 37 40	0 23 50	0.000	29.366	-46 634.883	-40 061.229		FM13
FM12	171 55 0	-5 25 50	0.000	28.821	-46 628.974	-40 057.967		FM12
FP110	178 47 30	-7 13 20	0.000	30.844	-46 624.958	-40 057.608		FP110
FM7	166 48 40	-22 42 30	0.000	12.570	-46 638.400	-40 043.617		FM7
FM8	264 46 40	-12 14 10	0.000	23.141	-46 624.230	-40 020.869		FM8
FM9	266 30 0	-10 3 20	0.000	28.113	-46 620.428	-40 017.439		FM9
FP125	284 1 20	-4 0 0	0.000	19.903	-46 631.021	-40 017.456		FP125
FA151	283 8 40	-1 53 30	0.000	33.865	-46 621.995	-40 006.762		FA151
FP124	281 26 40	-2 25 10	0.000	33.893	-46 621.213	-40 007.391		FP124
FM2	47 28 10	6 1 40	0.000	28.765	-46 671.760	-40 030.798		FM2